

1. Zakres robót:
  - kopanie i zasypywanie rowów kablowych;
  - układanie rur osłonowych i kabli w rowach kablowych;
  - montaż uzłomów szplikowych i przewodów wyrównawczych i uziemiających;
  - wykonanie sprawdzeń odbiorczych.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
  - budynki mieszkalne i gospodarcze;
  - sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczne, wod-kan, gazowe, telekomunikacyjne;
  - drogi publiczne i wewnętrzne.
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące spowodować zagrożenie:
  - czynniki elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne 0,4 kV;
  - ruch pojazdów na istniejących drogach.
4. Przewidywane zagrożenia podczas prowadzenia robót i ich zapobieganie:
  - upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygradzenia wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu);
  - zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestronnym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się, obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urabkaniem pochodzącym z wykopu);
  - potrącenie pracownika lub osoby postronnej ławką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygradzenia strefy niebezpiecznej);
  - porażenie prądem elektrycznym przy uszkodzeniu czynnych kabli;
  - porażenie prądem elektrycznym przy podłączaniu instalacji pompowni i przewodów wiz;
  - porażenie prądem elektrycznym przy wykonywaniu pomiarów elektrycznych;
  - potrącenie pracownika przez pojazd poruszający się czynnymi drogami.
5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
  - Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.
  - Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani przez kierownika budowy z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.
  - Wejście wykonawcy do prac związanych z robotami na istniejących urządzeniach PGE Dystrybucja może nastąpić po przekazaniu wykonawcy placu budowy potwierdzonym protokołem. Prace w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych prowadzi się na polecenie pisemne i po dopuszczeniu do robót zgodnie z przepisami instrukcji bezpiecznej pracy w PGE. Dopuszczeni do tych prac pracownicy muszą posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne.
  - Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje dotyczące:
    - wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
    - postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
    - udzielania pierwszej pomocy.
  - Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przysiadła środków ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą opracowaną przez pracodawcę.
  - Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami. Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach postępowania się tymi środkami.

PROJEKTANT ELEKTRYK  
mgr inż. Jan Kondak  
npr. bud. SUW-51/93  
§ 4 ust. 2, § 5 ust. 1, § 6 ust. 1  
§ 7 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. a) d)

UL. ... 40 ... 30-50, fax ...  
TEL. 40 ... 30-50, fax ...